

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ гимназия №1
- 1.2. Адрес объекта 681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 4 этажное – 3368,7 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12625,6кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954г., последнего капитального ремонта (не было).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 20.08.2020 г., капитального 20.08.2020г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева, МОУ гимназия № 1
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681013 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 11
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Комсомольск-на-Амуре
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д.15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: 560 человек

посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость, пропускная способность 646 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка 1-я школа - Автобус № 1,3,9,18,19,21,22,25,27,30,31,33,37,40.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ, ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект временно недоступен для инвалидов – колясочников и инвалидов по зрению по причине того, что основные структурно-функциональные зоны не соответствуют требованиям. Объект доступен условно для инвалидов по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с умственной отсталостью так-как входы в здание, пути передвижения внутри здания, зоны целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения соответствуют требованиям частично. Краевые ступени не выдвинуты светом или фактурой. Наружные пандусы не предусмотрены и имеется барьер на входную площадку перед дверью. Главный вход не оборудован знаками доступности. Кнопка вызова персонала отсутствует (связь осуществляется по наружному наблюдению или сотовой связи). При входе в здание, перед открытой лестницей отсутствуют тактильные полосы. При движении внутри здания по ширине лестниц дополнительных лестниц нет. Альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для использования инвалидами. Стоянка и парковка отсутствуют

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017 -2020г.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен частично для всех категорий инвалидов, оценка результата исполнения программы, плана «ДЧ-В» (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата) \_\_\_\_\_  
<http://www.zhit-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

5. Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» июня 2016г.,
2. Акта обследования объекта: от «27» июня 2016 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

\_\_\_\_\_ Директор МОУ гимназия №1  С.Н.Федорищев \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре

Овсейко Т.Г.

  
(Подпись)

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре

Савичева Л.Д.

  
(Подпись)

Секретарь комиссии, главный специалист отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре


Трухина Н.А.

  
(Подпись)

Члены комиссии:


Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре

Кускова Л.А.

  
(Подпись)

Начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре

Макеева Ю.Н.

  
(Подпись)

Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре

Калашников И.С.

  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре

Муштай В.Н.

  
(Подпись)

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» города Комсомольска-на-Амуре

Лещук В.Н.

**Лещук**  
(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре

Соловьева Л.А.

  
(Подпись)

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

МОУ гимназия № 1

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1.	На наружной лестнице ширина проступей менее 0,35. Высота подступенка превышает 0,15м		Текущий ремонт	20.08.2020.	
2.	Пороги у наружной двери превышают 0,014 м, дверь закрывается без задержки при открытии на 90 градусов		Текущий ремонт	20.08.2020.	
3.	Отсутствие дренажных ячеек в тамбуре		Текущий ремонт		
4.	На лестнице внутри здания предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения, бортики на боковых краях ступеней отсутствуют.		Текущий ремонт	20.08.2020.	
5.	Все двери не оборудованы необходимыми ручками		Текущий ремонт	20.08.2020.	
6.	Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками Высота порогов превышает 0,014 м		Текущий ремонт	20.08.2020.	

7.	Нет специально оборудованного места для МГН в туалетных комнатах		Текущий ремонт	20.08.2020.	
8.	Визуальные средства информации об объекте отсутствуют		Текущий ремонт	20.08.2020.	
9.	Акустические средства информации об объекте отсутствуют		Текущий ремонт	20.08.2020.	
10.	Тактильные средства информации об объекте отсутствуют		Текущий ремонт	20.08.2020.	

Директор МОУ гимназия №1



С.Н.Федорищев