

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии,
директор МОУ гимназия №1

С.Н. Федорищев

«20» октября 2023г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ Гимназия №1
- 1.2. Адрес объекта 681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажное – 3370,8 кв.м
 - часть здания 3 этажное – 309,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12628,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954г., последнего капитального ремонта (не было).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г. капитального – 2029г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева, МОУ Гимназия №1
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1, 2, 3, 8(31), 9, 9к, 12, 16(27), 22, 25, 107, 104.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (О, Г, У), ВНД (К, С,)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ВНД
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» - «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		3, 4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У), ВНД(К, С,)		5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)		7, 8, 9, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1, 2, 3, 4

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2029гг.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) объект доступен частично для всех категорий инвалидов

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:

<http://www.zhit-meste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 09 стр. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 09 стр. |
| 3. Путей движения в здании | на 13 стр. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 02 стр. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 07 стр. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 03 стр. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 28 л.Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) - нет

Комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «город Комсомольск – на – Амуре»
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

 директор Федорищев С.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

 Заместитель директора по АХР Петровская Н.Д.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 Заместитель директора по безопасности Соломин И.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 Заместитель директора по ВР Портнова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 специалист по кадрам Алексеева Е.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 Главный специалист правления образования администрации
 города Комсомольска-на-Амуре Рожкова А.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе: представители общественных организаций инвалидов

 Председатель отделения Хабаровской краевой организации
 общероссийской общественной организации «Всероссийское
 общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре Полей О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 Председатель общественной организации «Всероссийского
 общества слепых» города Комсомольска-на-Амуре Лещук В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Все-
 российского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре
 Соловьева Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «20» октября 2023г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2, 3	На входе на территорию отсутствует схема движения к объекту для МГН.	(К, О)		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4, 5	-	(К, О, С)		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствие поручней на крыльце	(К, О)		
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	(К, О)		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			На территории гимназии не предусмотрена стоянка, на прилегающей территории отсутствует парковка	(К, О)		
1.6	Тактильная плитка	нет			Тактильная плитка отсутствует	(С)	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДП-В	-	3, 4, 5, 6	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью всем

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Ширина проступей менее 0,35 Высота подступенка превышает 0,15м			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Главный вход не оборудован пандусами для приема инвалидов колясочников			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствуют знаки доступности			
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Пороги у наружной двери превышают 0,014м, дверь закрывается без задержки при открытии на 90 градусов		Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		7, 8	Отсутствие дренажных ячеек		Привести в соответствие	Кап.ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		5	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			-		-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами, перед поворотом путей движения, бортики на боковых краях ступеней отсутствуют.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	-
3.5	Дверь	есть			Все двери не оборудованы необходимыми ручками			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками; Высота порогов превышает 0,014м		Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		7,8,9,11,12	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет			Приёмная расположена на 2-м этаже, учебные кабинеты на 1, 2, 3, 4 этажах			
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ-И(О, С, Г, У), ВНД(К)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19	Нет специально оборудованного места для МГН		Привести в соответствие	Кап.ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ		19	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 11.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствует		Установить визуальные знаки доступности	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует		Установить кнопку вызова	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Недоступно